



PFT G4X Sıva Makinesi

Toz halde olan, tüm alçı ve çimento bazlı hazır sıva ve harçları otomatik olarak karıştıran ve püskürten makinedir.

Kullanım Alanları

- Azami tane büyüklüğü 0 - 4 mm olan harçların püskürtülmesi

Bakım ve Koruma Koşulları

- Makine uzun süreli kullanılmayacak ise, toz malzeme haznesinde kalan malzemeler ya da artıklar, ızgaralı koruyucu ve yıldız çark sökülerek makineden boşaltılmalıdır.
- Uzun süreli molalarda makine ve aksesuarları temizlenmelidir.
- Makine düz ve sağlam bir zemin üzerinde bulunmalıdır.
- Makine üzerindeki işaretler ve talimatlar iyi okunmalı, ikaz göstergeleri takip edilmelidir.
- Orijinal PFT aksesuarları kullanılmalıdır.
- Makinenin bağlanacağı elektrik şebekesi sisteme uygun, sağlam ve güvenli olmalıdır.
- Makine sadece eğitilmiş personel tarafından kullanılmalıdır. Personel koruyucu gözlük ve eldiven kullanmalıdır.
- Bakım ve onarım çalışmaları esnasında makine tamamen kapatılmış ve elektrik kablosu çekilmiş olmalıdır.
- Makine en az yılda bir defa yetkili teknik servis tarafından kontrol edilmeli ve periyodik bakımı yapılmalıdır.

Genel Özellikler

	EBATLAR (mm)			AĞIRLIK (kg)
	EN	BOY	YÜKSEKLİK	
PFT G4X Smart PFT G4X FU 230V/400V	720	1200	1530	292
PFT G4X XL			1650	

Teknik Özellikler

	PFT G4X Smart	PFT G4X FU 230V/400V	PFT G4X XL
Taşıma kapasitesi (L / dak)	22	22	22
Çalışma basıncı (bar)	30	30	40
Transfer mesafesi (m) Ø 35 mm için	50	50	65
Güç Bağlantısı	400 V, 32 Amper, 3 fazlı	230/400 V, 32 Amper, 1/3 fazlı	400 V, 32 Amper, 3 fazlı
Yıldız çarklı motor	0.75 kW 28 rpm		
Pompa motoru	5.5 kW 400 rpm		7.5 kW 400 rpm
Rotor / Stator	D 6-3	D 6-3	D 6-4
Su besleme basıncı (bar)	2,5		
Doldurma yüksekliği (mm)	910	910	940

Sipariş Bilgileri

En az sipariş miktarı 1 makinedir.

Kalite belgeleri için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/kalitebelgeleri.asp>

Tavsiye edilen fiyat listesi için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/fiyatlistesi.asp>